


改善箇所説明図



助手席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ内圧が異常上昇し、インフレータ容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該インフレータを良品に交換する。なお、改善措置用部品の準備に時間要するところから、部品が供給できるまでの暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。

注： [] は交換部品を示す。

識別：助手席ドアの上側ヒンジ部下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。