

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月28日

リコール届出番号	外-2515	リコール開始日	平成29年7月29日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグユニットを対策品に交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメール等により連絡し、対策品の準備ができた段階で古い車両の使用者から再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2515のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	ABA-LM42S	「レンジローバー」	SALLMAM337A233813～SALLMAM339A304042 平成18年10月12日～平成21年3月28日	115	
	ABA-LM44	「レンジローバー」	SALLMAM537A240428～SALLMAM539A304218 平成18年11月10日～平成21年4月8日	194	
	ABA-LM5N	「レンジローバー」	SALLMAMD3AA305259～SALLMAMD3CA381727 平成21年8月3日～平成24年7月2日	285	
	ABA-LM5S	「レンジローバー」	SALLMAME3AA305260～SALLMAME3CA388708 平成21年8月3日～平成24年7月31日	112	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年10月12日～平成24年7月31日	(計706台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。