少数台数のリコール届出の公表について (平成20年7月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成20年7月は13件の届出がありましたので、公表します。

1. 届出者:株式会社 MV AGUSTA JAPAN

| 届出月日 | 届出番号 | 車名、型式、通称名等 | | 製 作 期 間 |
|---|-------|---|--|-----------------------------|
| 7月 3日 | 外1504 | 車 名:ハスクバーナ 型 式:ZCGA200AA 他 通称名:TE250 IE 他 | 7 7 | 平成20年 1月10日~ 平成20年 4月28日 |
| 不具合の部位等 ①後輪ブレーキホースとエンジンのクラ 走行中の振動により当該ブレーキホースを る。そのため、当該ブレーキホースが損債 漏れ、後輪ブレーキが効かなくなるおそれ ②排気管の一部(運転者用左側フットリーでいないため、運転者が後方へ体重移動しる場合がある。そのため、排気管の熱に、が火傷をするおそれがある。 | | バクラン あいあい かスト場 かれた場合 | ンクケースと接触する場合があ ・ 表悪の場合、ブレーキオイルが ・ 方)に遮熱板が取り付けられ ・ 、運転者の足が排気管に触れ | |

2. 届出者:日本フルハーフ株式会社

| 届出月日 | 届出番号 | 車名、型式、通称名等 | | 製作期間 |
|--|------|---------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 7月 4日 | 2142 | 車 名:フルハーフ 型 式:DFPDG341A 他 通称名:一 | 5 9 | 平成16年 9月30日~ 平成20年 4月30日 |
| 不具合の部位等 低床 3 軸バラ積み緩和トレーラにおいて、フレーム強度が不足しているため、第 1 軸前方のクロスメンバー取付部に亀裂が発生するおそれがある。最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。 | | | | |

3. 届出者:日本ボルボ株式会社

| 届出月日 | 届出番号 | 車名、型式、通称名等 | | 製 作 期 間 |
|---------|--|---------------------------------------|-----|---------------------------|
| 7月25日 | 外1506 | 車 名:ボルボ 型 式:BKG-B2TCA1 他 通称名:FH | 7 5 | 平成19年2月9日~ 平成19年12月29日 |
| 不具合の部位等 | エンジン等を制御しているコンピューターの電気配線の固定方法が不適切なため、当該配線がラジエータマウント部、ラジエータファンシュラウド部と干渉するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により、電気配線の被服が損傷・短絡してヒューズが溶断し、最悪の場合、原動機が停止し再始動不能となるおそれがある。 | | | |

4. 届出者:フォード・ジャパン・リミテッド

| 届出月日 | 届出番号 | 車名、型式、通称名等 | 対象台数 | 製 作 期 間 |
|---------|--|--|------|-----------------------------|
| 7月31日 | 外1507 | 車 名:フォード 型 式:ABA-LFAL3 他 通称名:エスケープ | 1 7 | 平成18年 5月17日~ 平成19年 3月 5日 |
| 不具合の部位等 | 後部灯火器に取り付けられたテールランプガード(後付アクセサリー部品) が灯火器の一部を遮るため、保安基準に適合しない。 | | | |

【参考】平成20年7月のリコール届出総件数

| | | 内 訳 | | |
|-----|-----|--------------|--------------|--|
| | | 対象台数 100 台以上 | 対象台数 100 台未満 | |
| 国産車 | 30件 | 20件 | 10件 | |
| 輸入車 | 7件 | 4件 | 3件 | |
| 計 | 37件 | 24件 | 13件 | |

※リコール届出番号 2161、2162、2163、2164、2165、2166、2167、2168 及び 2169 は公表済みのため、本公表には含まれていません。