# 少数台数のリコール届出の公表について (平成24年4月分)

リコール対象が少数である100台未満の届出について、平成24年4月は14件の届出がありましたので、公表します。

#### 1. 届出者:プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
4月 2日		車 名:プジョー 型 式:ABA-A75F01 他 通称名:207 他	1 4	平成22年11月 8日~ 平成23年 9月25日
不具合の部位等 エンジンルーム内のエンジンヒューズボックスにおいて、車両製造工程 源供給配線の固定端子を過大なトルクで締め付けたものがある。そのため のままの状態で使用を続けると、固定端子が破損して接触不良を起こして ンストし、再始動ができなくなるおそれがある。			けたものがある。そのため、そ	

#### 2. 届出者:プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
4月 2日	外1826	車 名:シトロエン 型 式: ABA-A5C5F04 通称名: DS3	5 8	平成23年 8月30日~ 平成23年 9月 1日
不具合の部位等	合の部位等 クラッチペダルとクラッチマスターシリンダープッシュロッドの接続部にいて、車両製造工程で確実に固定されていないものがあり、クラッチペダル操作した際に接続が外れてしまい、変速が出来なくなるおそれがある。			

# 3. 届出者:富士重工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月 3日	2915	車 名:スバル 型 式:DBA-NSP120X 他 通称名:トレジア	2 7	平成23年11月 3日~ 平成24年 1月19日
不具合の部位等	フォグ 着した	D ヘッドランプ装備車において、後 ランプキットを誤って適用設定した 場合、走行用前照灯(ハイビーム) (ロービーム)が消灯する。	こため、	当該フォグランプキットを装

#### 4. 届出者:新潟トランシス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
4月 4日	2922	車 名:ニイガタ 型 式: KDP-NR3A 通称名:ニイガタNR82ロ-タリ除雪車	8	平成23年 8月30日~ 平成23年11月26日
不具合の部位等	助手にていない	席において、座席の奥行の寸法が不 ハ。	足して	いるため、保安基準に適合し

# 5. 届出者:ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
4月 5日	外1829	車 名:ボルボ 型 式:DBA-FB4164T 他 通称名:ボルボS60 他	4	平成24年 2月27日
不具合の部位等	不適切る。その	下部の遮音コーティング剤において、なため、コーティング剤が一部箇所のため、そのままの状態で使用を続け 然料配管を損傷することにより燃料漏 がある。	においてると、	て氷柱状になっているものがあ 車両振動等により燃料配管と接

# 6. 届出者:ポルシェジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
4月 6日	外1823	車 名:ポルシェ 型 式: ABA-991MA104 他 通称名: 9 1 1 カレラ 他	7 0	平成23年12月31日~ 平成24年 3月15日
不具合の部位等	部とヒー・用を続し、コー	供給配管において、組み付け方法が ータパイプの隙間が小さいものがあ けると、運転時の車体振動等により ネクタ部のロックが解除されて燃料 合、漏れた燃料に引火し、火災に至	っる。 そ 接続 = ト漏れか	このため、そのままの状態で使 コネクタとヒータパイプが干渉 ご発生し、エンストしたり、最

# 7. 届出者:ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
4月12日		車 名:ハマー 型 式:不明 通称名:H2	5 1	平成18年11月14日~ 平成19年 1月22日
不具合の部位等	のためか	コンバーターの製造時の異物混入及 使用過程において触媒コンバーター それがある。その状態で使用した場 警告灯が点灯する。	- 内部カ	が破損し、内部から異音が発生

# 8. 届出者:コベルコ建機株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月13日	2923	車 名:コベルコ 型 式:EDR-YE04 通称名:SK125W	7	平成23年10月 4日~ 平成24年 1月18日
不具合の部位等	不適切が使用を発	ベルローダの油圧ホースにおいて、 なため、強度が不足しているものが 続けると、当該金具に亀裂が生じて 空気を吸い込んで破損し、走行不能	ぶある。 【作動油	そのため、そのままの状態ではが漏れ、最悪の場合、油圧ポ

#### 9. 届出者:川崎重工業株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月19日	2927	車 名:カワサキ 型 式: JBK-EX250K 他 通称名:ニンジャ250R 他	1 7	平成23年10月26日~ 平成23年12月27日
不具合の部位等	サークがある。	ステップ(後部座席用足かけ装置) リップの強度が不足しているため、 。そのため、そのままの状態で使用 クリップが破損し、最悪の場合、町 するおそれがある。	組み付き続け	けけ時にひび割れを生じるものけると、走行中の振動などによ

# 10. 届出者:ロールス-ロイス モーターカーズ リミテッド

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月23日	外1838	車 名:ロールスロイス 型 式:ABA-664S 通称名:ゴースト	3	平成23年 4月 7日~ 平成23年 6月 2日
不具合の部位等	ハウジがある。	ボチャージャーを冷却するための電ングの製造工程が不適切であったた。 その場合、亀裂からクーラントやし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪	め、/ 湿気か	、ウジングに亀裂が生じること

※ 平成24年4月23日 リコール届出番号:外 1837 と併せて公表済み

# 11. 届出者:ニコル・レーシング・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
4月23日	外1839	車 名:BMWアルピナ 型 式:ABA-AM10 通称名:B5ビ・ターボ	4	平成23年 7月12日~ 平成23年 8月17日
不具合の部位等	ハウジがある。	ボチャージャーを冷却するための電ングの製造工程が不適切であったた。 その場合、亀裂からクーラントやし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪	」め、/ P湿気か	、ウジングに亀裂が生じること

※ 平成24年4月23日 リコール届出番号:外 1837 と併せて公表済み

# 12. 届出者:三菱ふそうトラック・バス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
4月24日	2929	車 名:三菱 型 式:LKG-FU54VZ 他 通称名:ふそう	7 8	平成22年 6月 3日~ 平成24年 3月20日
不具合の部位等	ある。	トラックにおいて、排気管(フロン そのため、そのままの状態で使用を それがある。	√トパイ ∴続ける	イプ) の溶接が不適切なものが ると、溶接部が亀裂して破断に

# 13. 届出者:プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
4月25日		車 名:シトロエン 型 式: ABA-B75F01S 他 通称名: C4 他	2	平成23年10月31日
不具合の部位等	エンジンルーム内のエンジンヒューズボックスにおいて、車両製造工程で電源供給配線の固定端子を過大なトルクで締め付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定端子が破損して接触不良を起こして、エンストし、再始動が出来なくなるおそれがある。			

# 14. 届出者:クライスラー日本株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
4月27日	外1840	車 名:クライスラー 型 式:ABA-RT38 通称名:グランドボイジャー	2 6	平成22年 5月19日~ 平成22年 6月22日
不具合の部位等	イグニッション・キー・シリンダにおいて、"ON"位置の節度が弱いものがある。そのため、走行中にイグニッション・キーに触れるとキーポジションが"ON"から"ACC"へ動き、エンジンが停止してしまうおそれがある。			

# 【参考】

# ●平成24年4月のリコール届出総件数

		内	訳
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	14件(+8)	9件(+4)	5件(+4)
輸入車	15件(+9)	6件(+4)	9件(+5)
計	29件(+17)	15件(+8)	14件(+9)

※ ( )内は、対前年同月比

#### ●リコール届出件数及び対象台数(平成24年度)

<速報値>

	届出件数			対象台数		
月	国産車	輸入車	合計	国産車	輸入車	合計
4	14 (+ 8)	15 (+ 9)	29 (+17)	82,216 ( +80,881)	54,880 (+51,123)	137,096 ( +132,004)
小計	14 (+ 8)	15 (+ 9)	29 (+17)	82,216 ( +80,881)	54,880 (+51,123)	137,096 ( +132,004)

※ ( ) 内は、対前年比