



## 改善箇所説明図⑤



**基準不適合発生箇所**

DPF（ディーゼル粒子状物質除去装置）付き車において、手動変速機搭載の後輪駆動車ではDPFおよび車体組付けブラケットの強度が不足しており、全輪駆動車では排気管の車体への組付けが不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、DPFフランジ部に亀裂が発生して騒音が増大し、排気ガスが漏れるおそれがある。

### 改善の内容

手動変速機搭載の後輪駆動車は全車両、DPFおよび当該組付けブラケットを対策品と交換する。  
全輪駆動車は全車両、当該ブラケットの締付ボルトを新品に交換するとともに、DPFフランジ部の亀裂有無を確認して、亀裂が発生している場合は、DPFを対策品に交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。  は、点検結果により交換する部品を示す。