



## 改善箇所説明図

ヒューズボックス



灯火装置用ヒューズ(30A)



注：  は交換する部品を示す

### 基準不適合発生箇所

灯火装置用ヒューズの端子部のコーティング材質が不適切なため、車体の振動によって生じた端子部分の傷に熱の影響が加わることによって、非電導物質（酸化亜鉛）が生成され、接触不良が発生する。そのため、前照灯、前部霧灯、車幅灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、制動灯、補助制動灯、後退灯及び方向指示器の一部、または複数が不灯になるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、灯火装置用ヒューズを対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「97Z9、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

