


改善箇所説明図



助手席ドアにおいて、ドア内部に入った水がドアロックケーブル端部に到達するものがあり、ドアロックケーブル内に浸入した水が凍結することがある。そのため、その状態でドアを開けたあとドアロックケーブルが戻らず、ドアが開まらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、サービスホールカバーとドアロックケーブルを対策品と交換するとともに、サービスホールカバーの位置決め用ブラケットを追加する。

識別

エンジンルーム内ネームプレートの車両左側付近に黄色ペイントを塗布する。