

特定行政庁より報告を受けた建築物事故の概要

(平成22年12月1日～)

※前回部会において調査終了とされたものを除く

特定行政庁より報告を受けた建築物事故の概要

(平成22年12月1日～令和2年5月31日)

事故内容	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度 ／令和元年度		令和2年度	
	事故件数	被害者数 (うち死亡)	事故件数	被害者数 (うち死亡)	事故件数	被害者数 (うち死亡)																
部材の落下	5	3(0)	16	9(0)	13	8(0)	5	3(0)	7	2(0)	6	2(0)	12	10(0)	14	10(0)	17	4(1)	18	10(1)	0	0(0)
壁タイル等	3	1(0)	7	3(0)	6	1(0)	2	3(0)	6	1(0)	3	1(0)	6	9(0)	5	1(0)	8	1(1)	12	7(0)	0	0(0)
天井等	1	1(0)	5	5(0)	4	4(0)	3	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	4	0(0)	2	7(0)	5	2(0)	3	1(0)	0	0(0)
看板	1	1(0)	1	1(0)	1	2(0)	0	0(0)	1	1(0)	1	1(0)	1	1(0)	6	2(0)	1	1(0)	1	0(0)	0	0(0)
テラス等	0	0(0)	3	0(0)	2	1(0)	0	0(0)	0	0(0)	2	0(0)	1	0(0)	1	0(0)	3	0(0)	2	2(1)	0	0(0)
転落	3	3(1)	4	4(3)	5	9(2)	1	1(0)	1	1(1)	3	6(1)	2	7(1)	2	2(1)	2	2(2)	0	0(0)	1	1(1)
自動ドアへの衝突等	0	0(0)	1	1(0)	2	2(0)	1	1(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)
ガラスへの衝突等	0	0(0)	1	1(0)	1	1(1)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	1	1(1)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)
シャッターによる挟まれ	1	1(1)	2	2(2)	2	2(2)	0	0(0)	1	2(0)	1	1(0)	1	1(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)
自走式駐車場からの車両転落	0	0(0)	2	1(1)	2	4(0)	0	0(0)	1	2(0)	0	0(0)	2	6(3)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)
建物の倒壊等	0	0(0)	0	0(0)	1	1(0)	0	0(0)	1	0(0)	1	0(0)	2	0(0)	0	0(0)	3	3(1)	1	0(0)	0	0(0)
工事現場	1	0(0)	10	9(1)	4	5(0)	3	1(0)	5	3(1)	2	2(1)	6	3(2)	0	0(0)	1	1(0)	4	5(1)	1	2(0)
その他	0	0(0)	0	0(0)	1	0(0)	2	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	1	0(0)	0	0(0)	0	0(0)	0	0(0)
合計	10	7(2)	36	27(7)	31	32(5)	12	6(0)	16	10(2)	13	11(2)	26	28(7)	17	12(1)	23	10(4)	23	15(2)	2	3(1)

注1) 「平成22年度」は、平成22年12月1日から平成23年3月31日までの件数等である。

注2) 「令和2年度」は、令和2年4月1日から令和2年5月31日までの件数等である。

※ 特定行政庁等から情報提供があった建築物に関する事故であって、社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会に報告された事故の概要を掲載(令和2年5月31日までに報告された事故の概要を掲載)

事故内容:部材の落下

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策
平成31年度・令和元年度	R02/03/11	山口県内	倉庫	オーバースライダー式の防火シャッターを手動チェーンで巻き上げている際、チェーンホイストが脱落し、被害者の肩に落下した。	中等傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○チェーンホイストの取り付けについて、設置後、社内基準が制定されたが、基準を満たす改修を行っていなかったため、繰り返しの使用によりチェーンホイスト溶接部が破断したと考えられる。	(調査終了)
	R02/01/27	東京都内	共同住宅	1階エントランスにある折板下地コンクリート製のひさしの劣化状況を調査中、ひさしが落下し、作業員が下敷きになった。	死亡1名 重傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○老朽化によりひさしの下地及び接合部分(アンカーボルト)に錆があり、ひさしが傾いた状態であった。 ○老朽化の状態を調査するために天井部分の撤去作業を行っていた際、アンカーボルトが破断し落下した。	(調査終了)
	R01/10/28	沖縄県内	共同住宅	地上4階建の共同住宅において、3階外部廊下の一部が崩落した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○建物の老朽化によるものと考えられる。	調査中
	R01/10/20	北海道内	競技場	競技場の応援席前にある幅約9mのステンレス製のフェンスが倒れ、観客十数人が1.3m下のグラウンドに落下した。	軽傷2名	○特定行政庁において調査を実施。 ○観客が一齊にフェンスに寄りかかったため、ステンレス製の支柱(直径約48mm)に負荷がかかり、支柱が曲がったものと考えられる。	(調査終了)
	R01/09/30	新潟県内	店舗併用住宅	商店街沿いの外壁(1.5m×幅約30m)が前面道路へ落下した。	なし	○特定行政庁及び建築時の施工者により調査を実施。 ○経年劣化による雨水の浸入により外壁支持部材の腐食・劣化が進んでいた。 ○落下直前に通過した台風の影響もあり、腐食・劣化の進んでいた箇所から崩落したものと推察される。	調査中

事故内容:部材の落下

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策
平成31年度・令和元年度	R01/09/09	東京都内	店舗	3階建て店舗の外壁1面分のモルタルのほとんどが崩落し、隣接住宅の窓が破損した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○外壁モルタルの支持部材の腐食及び台風による強風の影響で落下したものと考えられる。	調査中
	R01/08/27	愛知県内	店舗	ビルの5、6階から外壁タイルの一部が剥離し、前面の歩道に落下した。また、タイルが落下した際、袖看板(高さ約1m)1基が落下し、2基は損傷が大きいが外壁に残っていた。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○築年数が約50年であり、経年劣化及び維持保全不良によるものと考えられる。	(調査終了)
	R01/07/31	東京都内	共同住宅	外壁タイルの一部が高さ約4mから長さ約20mに渡り道路へ崩落し、歩行者1名が負傷した。	軽傷1名	下地材が雨水等により腐食したため落下したものと考えられる。	(調査終了)
	R01/07/27	北海道内	ホテル	2階外壁の仕上モルタルが剥離し、モルタル片が敷地内の駐車場に落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○外壁仕上げのモルタルの経年劣化によるものと考えられる。	(調査終了)
	R01/07/27	愛知県内	店舗	1階及び2階外壁の仕上げモルタル及びタイルが落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○外壁仕上げのモルタルの経年劣化及び台風の影響によるものと考えられる。	(調査終了)

事故内容:部材の落下

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策
平成 31年 度・ 令和 元年 度	R01/07/27	愛知県内	事務所	ビルの5階部分に設置されていた袖看板(高さ約3.9m×幅約0.9m)が落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○看板を固定する既設ブラケットを残して看板取替えをする際、軸体と既設ブラケットを固定するアンカーボルトを誤って切断してしまったため、ブラケットが軸体に固定されていない状態になっていた。	(調査終了)
	R01/07/20	北海道内	飲食店	1階と2階の間の外壁のモルタル(縦0.9m×横14.5m)が剥離し、モルタル片が前面の歩道に落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○外壁仕上のモルタルの経年劣化によるものと考えられる。	(調査終了)
	R01/06/16	北海道内	共同住宅	2階の窓横部の外壁のモルタル片(約40cm×20cm×3cm)が1階のひさしに落下し、破片の一部が道路に飛散した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化及び強風(最大瞬間風速20.7m/s(気象庁))の影響によるものと考えられる。	(調査終了)
	R01/06/04	兵庫県内	公衆浴場	公衆浴場の洗い場カラん袖壁が倒壊して利用者が負傷した。	重傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○建築後15年経過し、また、水掛け部位であるため、接着部材が経年劣化したと考えられる。 ○平成30年大阪北部地震の影響もあると推測される。	(調査終了)

事故内容:部材の落下

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策
平成 31年 度・ 令和 元年 度	R01/05/25	千葉県内	ボーリング場	地震により、吊り天井の天井材が落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○地震発生時、段差のある天井の低い部分に変形が集中し、天井クリップが外れ、野縁とともに天井ボードが落下した。	(調査終了)
	R01/05/11	神奈川県内	プール	プールの天井ボード(ケイ酸カルシウム板)約0.9×1.2mがプール水面から7mの高さより落下した。	なし	○施設管理者において調査を実施、特定行政庁において確認した。 ○ボードの落下原因是結露水によりボードが吸水して劣化し、ビス抜けが起きたものと考えられる。	(調査終了)
	H31/04/20	香川県内	体育館	トイレ個室の人造大理石製の仕切板に、個室内の利用者が荷物を吊ろうとしたところ、仕切板が外側に倒れ、別の利用者に当たった。	重傷1名	○施設管理者において調査を実施し、特定行政庁において確認を実施。 ○個室を構成している仕切板の留金具の腐食及び接着剤の経年劣化等が原因と考えられる。	(調査終了)

事故内容:部材の落下

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因	(調査終了)	再発防止策
平成 3 1 年 度 ・ 令 和 元 年 度	H31/04/17	熊本県内	共同住宅	マンション11階の外壁タイル(約40cm×40cm)が走行中の乗用車の窓ガラスに落下し、運転者及び同乗者が負傷した。	軽傷2名	○特定行政庁において調査を実施。 ○熊本地震によるタイルの浮きやひび割れ部分に雨水が浸透し、膨張と収縮を繰り返したことにより壁とタイルの間に生じた隙間に、強風が吹き込んでタイルが剥離し落下したものと考えられる。		○外壁タイルの浮き部の打診調査を実施。 ○危険箇所の撤去及び復旧工事を実施。 ○特定行政庁より、建築物所有者に対し、適正管理についてホームページで周知を実施。 ○特定行政庁及び熊本県より、建築関係団体及び不動産関係団体に対し、適正管理について通知を実施。
	H31/02/20	大阪府内	学校	天井梁下にボンドで接着された石膏ボードの一部(幅40cm×長さ170cm×厚さ1.2cm、重さ約8kg)が落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により、剥離したものと考えられる。	(調査終了)	○同校内の類似箇所について、緊急点検を実施し、危険と判断した箇所を撤去。 ○特定行政庁管内の市立学校について石膏ボード直張りの箇所の緊急点検を実施。
平成 3 0 年 度	H31/02/08	岡山県内	学校	教室天井の梁部分下面に塗られたモルタル(厚さ20~30mm程度)が幅約0.4m、長さ約2.2mにわたり剥落し落ちた。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により、剥離したものと考えられる。	(調査終了)	○同校内の全ての教室を点検し、浮きなどの劣化が見られたモルタル部分を撤去。 ○特定行政庁において市内全ての小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の教室を点検し、劣化が見られる部分はモルタルの撤去等の安全対策を実施。
	H31/01/15	大阪府内	学校	校舎1階出入口の高さ3mの位置に取り付けられていたコンクリート製のひさし(約2.1m×約0.92m、厚さ約16cm、重さ約800kg)が、根元から折れて落ちた。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により、鉄筋が腐食したものと考えられる。	(調査終了)	○同校内の同時期に施工された庇の改修。 ○今後定期報告の調査と同等の調査を毎年実施。

事故内容:部材の落下

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因	(調査終了)	再発防止策
平成 30 年度	H30/12/24	東京都内	飲食店	建物5階部分の外壁タイルの一部(約2m×2m)が敷地西側の道路に落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により剥離し落下したものと考えられる。	(調査終了)	○特定行政庁より、所有者に対し、建物の適正な維持管理を指導。 ○外壁調査を実施し、落下箇所及び剥離等のおそれがある部分については改修済。
	H30/11/24	北海道内	集会所	多目的ホールの天井パネル(長さ2m×幅1m、重さ約10kg、グラスウール製)が約8mの高さから落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○ルーフドレンの詰りにより屋上に溜まった水が脱気筒を通じて浸入したと考えられる。 ○天井パネルがその水分を吸収し、重さが増加したため、落下したものと考えられる。	(調査終了)	○天井パネルの点検を実施。 ○点検で異常を確認した箇所の補修を実施。 ○屋上防水を改質アスファルト防水に改修。 ○天井材を軽量システム天井に改修。 ○定期的に安全点検を実施。
	H30/11/24	北海道内	資料館	天井照明器具の鋼製反射板(長さ45cm×幅7cm×高さ8cm、重さ約0.2kg)が落下し、利用者に当たった。	軽傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○当該部品の取付け(バネによるはめ込み式)が不完全であったため、落下したものと考えられる。	(調査終了)	○当該施設内の照明器具の点検を実施。 ○点検で異常を確認した箇所の補修を実施。 ○不定期で実施していた点検を定期的に実施。
	H30/10/29	長崎県内	店舗	建築物の外壁の一部(タイル、大きさ)が落下し、建築物とアーケードをつなぐタン屋根を突き破った。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により剥離し落下したものと考えられる。	(調査終了)	○外壁の落下箇所周辺について、ネットによる保護を実施。 ○当該建築物において、同様の施工がなされていると考えられる外壁部分について、現状を把握し、必要に応じて落下対策するよう特定行政庁より指導。

事故内容:部材の落下

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策	
平成 30 年度	H30/10/29	北海道内	倉庫・事務所	建築物(店舗)の外壁に設置された金属製の看板(幅約2.4m、高さ約1.2m)の一部が敷地内に落下し、店舗の利用客に当たった。	重傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○金属看板を固定していた釘等が腐食し、強風(最大瞬間風速16m/s(気象庁))の影響により落下したものと考えられる。	(調査終了)	○当該看板は撤去済。 ○屋外広告物担当部局より、関係者に許可申請及び安全対策について指導を実施。
	H30/10/01	神奈川県内	店舗・事務所	地上9階建てビルの屋上から、金属性のパネル(屋上の化粧壁の一部)が落下し、歩行者に当たった。	死亡1名	○国土交通省及び特定行政庁において調査を実施。 ○当該部分は、屋上側から点検することが困難な場所であり、かつ、塩害を受ける風雨に長年晒され、金属製パネルをビス止めする鋼材が腐食し、強風により落下したと考えられる。	(調査終了)	○残りの化粧壁及び鉄骨のフレームを撤去。 ○国土交通省より、各特定行政庁を通じて所有者に対し、以下を実施するよう依頼。 1. 定期調査及び報告の対象建築物について、調査及び報告の周知徹底。 2. 道路に面して屋上部分に設定されているパネルについて、告示に従い、調査を行うよう周知。
	H30/09/26	北海道内	雑居ビル	4階の窓上部の外壁のモルタル片(約1.4m×約0.1m×約0.05m)が前面の道路に落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により、剥離したものと考えられる。	(調査終了)	○欠損部分の残存していたモルタルを撤去し、撤去した部分に金物を設置。 ○欠損部分以外のモルタルについて、点検を実施し、危険箇所を是正。
	H30/08/02	沖縄県内	店舗兼事務所	4階から外装パネル(寸法 約60cm×約100cm、重さ10kg)が落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により、外装材を留めていた金具等が腐食したことによるものと考えられる。	(調査終了)	○当該建築物を解体。

事故内容:部材の落下

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策
平成30年度	H30/07/12	沖縄県内	店舗兼共同住宅	3階及び4階の共用廊下の床スラブ及び手すりが崩落した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化等により、床スラブの鉄筋が腐食し、コンクリートに浮きが生じたことにより、崩落したものと考えられる。	(調査終了) ○当該建築物を解体。
	H30/07/09	愛知県内	工場	防火シャッターのシャッターボックス(長さ約4m、重さ約180kg)が約3.6mの高さから落下し、作業員に当たった。	重傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○建屋の壁の梁部分にシャッターボックスが4点付けで溶接されていたが、仮付けの状態であり、本付けされていなかった。	(調査終了) ○工場内の全てのシャッターボックスについて、緊急点検を実施し、本付けされていることを確認。
	H30/06/23	北海道内	店舗及び事務所	5階バルコニー上部の外壁(タイル及びモルタル片 約2m×約0.1m×約0.1m)が前面の道路に落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化によりタイルの目地等に発生したひび割れ等から浸入した雨水が、長年にわたる冬季期間の凍害により、タイル及びモルタルが落下したもの。	調査中 ○外壁及び看板の点検を実施し、タイルの浮きや剥がれ等がないことを確認。 ○欠損部に残存したタイル及びモルタルを撤去し、ネット状シートにより落下防止策を実施。 ○当該箇所の改修を実施予定。
	H30/06/03	山口県内	公共用歩廊	アーケードから吊り下がっていた日よけ用の構造物(遮光カーテン2枚(1枚あたり、幅約4.6m×高さ約3.0m)、ガイドレール1本(長さ3.3m、重さ約65kg))が歩道上に落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○アーケード梁部との接合部のボルトが老朽化により破断し、落下したものと考えられる。	(調査終了) ○当該アーケードの同様の構造物を目視点検し、大部分の撤去及び一部の補修等を実施。 ○管理者は3年毎を目途に定期的な点検調査を行うこととした。
	H30/04/24	長崎県内	店舗	4階の外壁タイル(高さ約6m、幅約6m)が剥落し、前面道路に落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により接着力が低下し、タイルが剥離したものと考えられる。 ○定期調査時、1階部分の手の届く範囲は打診を実施していたが、残りは目視のみであった。	(調査終了) ○施設管理者において、当該建物へ足場設置の上、打診による調査を行い、落下のおそれのあるタイルを撤去し、改修工事を実施。

事故内容:部材の落下

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因		再発防止策
平成30年度	H30/04/10	大阪府内	事務所	事務所4階の外壁タイル(高さ約2m、幅約5m)が剥落し、歩道に落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により、剥離したものと考えられる。	(調査終了)	○外壁の全面改修を実施。
平成29年度	H30/03/18	千葉県内	ホテル	ワイヤーで天井から吊り下げられた間接照明器具(木製枠:長さ5.3m、照明器具:長さ1.25m)が天井から落下し、下にいた利用者6名が負傷した。	軽傷6名	○特定行政庁において調査を実施。 ○天井下地に取付けられた接合金物(ビス、ワイヤーをかけるためのフック等)の劣化により、天井から脱落したと考えられる。	(調査終了)	○当該間接照明設備を撤去。 ○施設内の天井から吊り下げられた設備について、天井材及び固定方法の点検を実施。
	H30/02/13	群馬県内	公共温泉施設	浴室天井と天窓の間に設置されていたステンレス製の見切り材(長さ4m、重量5.7kg)が約7mの高さから落下し、利用者に当たった。	軽傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○ステンレス製の見切り材を固定しているねじの頭が浴室の湿気による腐食により折損したため、自重により落下したものと考えられる。	(調査終了)	○同じ見切り材を使用している箇所は全て撤去。 ○湿気の防止及び落下による接触の防止のため、複雑な天井形状の見直しを行い、見切り材が取り付けてあったところが天井裏となるよう低い位置に平滑な天井を施工。
	H29/12/10	茨城県内	学校	2階渡り廊下の屋根の片側が脱落し、渡り廊下に引っかかって止まった。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○鉄骨と躯体の接合面に浸入した雨水などが、鉄骨を躯体と接合しているアンカーボルトに付着したことにより、アンカーボルトが経年劣化し、破断したと推測される。	(調査終了)	○落下した屋根は撤去済み。 ○敷地内の他の連絡通路及び渡り廊下について緊急点検を実施し、安全性が確認できない箇所については補強又は撤去を実施。
	H29/08/26	北海道内	店舗	外壁に設置された鉄製の看板(縦:2.2m×横:3.25m)が高さ2.2mから歩道に落下した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○看板を緊結している金物及び看板枠(木材)の劣化によるものと考えられる。	(調査終了)	○落下した看板を撤去。 ○対象建築物を解体し、撤去。

事故内容:転落

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策	
令和2年度	R02/05/29	北海道内	商業施設	屋外階段の利用者が転落した。 屋外階段の手すりも脱落していた。	死亡1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により屋外階段が損傷していた可能性があると考えられる。	調査中	○原因の調査結果に応じ、再発防止策を実施予定。
平成30年度	H31/03/26	沖縄県内	共同住宅	マンション6階の共用廊下から居住者の男児が転落した。	死亡1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○6階の共用廊下の手すり壁(約115cm)を乗り越えて転落したと考えられる。 ○手すり壁の高さ約25cmの位置に開口があり、そこを足がかりにした可能性が考えられる。	(調査終了)	
	H30/05/20	栃木県内	旅館	利用者が2階客室の窓(客室の床面から窓の下部までは約43cm)から、外壁に取付けられたアルミ製の転落防止用の手すりとともに地上へ転落した。	死亡1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○手すりの笠木部分と外壁に固定されたステイの接続部分のナットが、左右ともに欠落しており、ボルトのみで引っかかっていた状態であったと考えられる。 ○手すり下部もねじで外壁に固定されていたが、一部のねじは欠落していた。 ○ステイ及び手すりの下部には腐食は見られなかった。	(調査終了)	○新たな手すりを設置。
平成27年度	H28/01/24	東京都内	共同住宅	2階住戸のバルコニーで、被害者がバランスを崩しアルミ製手すりに掴まったところ、手すり子部分が脱落し、被害者とともに1階に転落した。	重傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○手すりの支柱と手すり子を固定している部材とリベットが、部材の経年劣化により破断した可能性が考えられる。	(調査終了)	○団地全住戸及び集会室の手すりについて緊急点検及び補修工事を実施。
	H27/11/18	東京都内	共同住宅	3階の居住者が窓のアルミ製手すりに布団を干したところ、手すりが脱落し、布団とともに約3.3m下の屋根に転落した。	重傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化により、アルミ製手すりの縦枠と横枠を固定するリベットが破断した可能性が考えられる。	(調査終了)	○同一敷地内全住戸の手すり取付け状態の緊急点検及び補修工事を実施。

事故内容:建築物の倒壊等

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策
平成 31 年度 ・ 令和 元 年 度	R01/06/18	山形県内	相撲場(上屋)	相撲場上屋が倒壊した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○建築後30年以上経過し、経年劣化等による主要構造部の耐力の不足及び地震の揺れにより倒壊したものと考えられる。 ○建築確認は未提出であった。	(調査終了) ○当該上屋を撤去
平成 30 年 度	H30/12/28	北海道内	店舗 ※自立式看板	強風により店舗敷地内にあるポール式看板(高さ約12m)が根元から転倒した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○経年劣化が進行していた支柱根元部分が強風により破断し倒壊した。 ○事故発生日の最大瞬間風速は17.4 m/s(事故現場近隣市の測候所データ)が観測されていた。	(調査終了) ○転倒した看板及び支柱は撤去済。
	H30/07/08	奈良県内	公衆浴場	露天風呂の雨よけの屋根(縦約8m、横約7m、高さ約2.5m)が崩落した。	死亡1名 軽傷2名	○国土交通省の関係機関及び特定行政庁において調査を実施。 ○屋根を支える木製の柱の腐食によるものと考えられる。	(調査終了) ○倒壊した屋根を撤去。 ○同様の屋根について、解体又は補強工事を実施。
	H30/06/29	埼玉県内	店舗	看板の支柱の角型鋼管(300mm×300mm、t6mm、高さ9m)が地盤との付け根部分で折れ、転倒した。	なし	○特定行政庁において調査を実施。 ○地盤との付け根部分の腐食及び強風の影響によるものと考えられる。	(調査終了) ○看板及び支柱を撤去済み。

事故内容:工事現場

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状　　況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策	
令和2年度	R02/04/24	東京都内	共同住宅・店舗	タワークレーンで、足場資材が入った袋(フレコンバック)を8階部分から荷下げしていたところ、袋の紐が切れて歩道へ落下し、歩行者2名に当たった。	重傷2名	○特定行政庁において調査を実施。 ○施工者(元請け)はフレコンバックを使用した揚重作業を禁止していたが、現場の判断で連絡なしに揚重作業を行っていた。 ○歩道上の区画をせずに単独で揚重作業を行っていた。	(調査終了)	○フレコンバックは使用禁止とし、玉掛ワイヤー・ワイヤーモッコの適正使用を厳守。 ○道路使用許可申請書の適正な申請、許可条件の遵守。 ○クレーン使用者にはタワークレーン使用申請許可管理表を提出させ、資格等の確認を実施。 ○建設地に接道する道路・歩道上での揚重作業がある場合は、朝顔を設置 ○強風時(10分間の平均風速が10m/s以上)はクレン作業を中止。
平成31年度・令和元年度	R01/11/19	和歌山県内	雑居ビル	地上12階建てビルの屋上看板の周囲に設置していた作業用足場の解体作業中、屋上付近から、鉄製のパイプ(長さ約1.5m、重さ約5kg)が落下し、歩行者の頭部に当たった。	死亡1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○工事現場の危害を防止するための措置が不十分であったと考えられる。	(調査終了)	○和歌山県の建設業担当部局より、関係団体及び関係組合に対し、工事現場における安全管理の徹底について周知。
	R01/10/08	東京都内	共同住宅(一部店舗・飲食店・保育所・事務所)	工事現場の仮囲いのフェンスが歩道側へ転倒し、歩行者1名が負傷した。	重傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○当該フェンスを取り外すため、フェンス同士を緊結している番線(針金)を切った際、当該フェンスが風にあおられて倒れた。	(調査終了)	○特定行政庁より、確実な仮囲いの控えの設置及び点検による再発防止の徹底について指導。

事故内容:工事現場

年度	発生年月日	発生場所	建築物用途	状況	被害の程度	調査の状況・事故原因	再発防止策	
平成31年度・令和元年度	R01/08/29	神奈川県内	飲食店	建築物の解体作業中、歩道沿いの仮囲い(高さ約3m、長さ約27m)が歩道へ転倒し、歩行者2名が負傷した。	重傷1名 中等傷者1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○仮囲い及び控えの大半が地上に単に置いていただけであり、風に対する転倒防止措置が不十分であった。 ○安全衛生管理体制が不十分であった。 ○事故発生時、強風注意報が発令されていた。	(調査終了)	○仮囲いの控えの構造を、解体対象の建築物にアンカー固定したものに変更。 ○さらに、足下にH型鋼材を敷設し、強固に固定。 ○現場管理者の状況確認及び安全管理部にて施工の妥当性を確認。 ○パトロール・巡回巡回による不安全設備の排除の徹底。
	R01/05/16	東京都内	ホテル	鉄骨梁の溶接用の部材(長さ約420m m、幅約25mm、厚さ約9mm、重さ約730g)が落下し、旅客通路入口の歩行者に当たった。	軽傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○溶接作業の完了時、片付けられず外部足場に残っていた部材が何らかの原因で落下したと考えられる。	(調査終了)	○外部足場に落下しそうな部材が無いかを目視確認。 ○朝顔より下部のメッシュシート外側に養生金網を設置。 ○旅客通路上空部分については、上記に加えメッシュシート内側に防炎シートを設置し、防炎シート接続部はガムテープで目張りを実施。 ○旅客通路入口に庇を設置。
平成30年度	H30/05/14	東京都内	事務所	看板用の電気配管工事を行う際、配管(長さ約3.6m、直径約22mm、重さ約5kg)が落下し、通行人に当たり負傷した。	中等傷1名	○特定行政庁において調査を実施。 ○配管を足場に立てかけたことで、配管が養生シート同士の隙間から落下した可能性が考えられる。	(調査終了)	○足場での資材の立てかけを禁止。 ○養生シートの隙間の点検を実施。