


## 改善箇所説明図



注：  は、作業を行う部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

第2燃料タンクに取り付けられている燃料ゲージセンサー付きサクシジョンジェットポンプにおいて、当該ポンプの燃料ラインと燃料ゲージセンサーの間隔が不適切なため、燃料ゲージセンサーが燃料ラインに引っかかることがある。そのため、実際の燃料量と燃料計の指示値が一致せず、燃料が多く表示され、そのままの状態で行くと、燃料切れにより走行不能となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、燃料ゲージセンサーと燃料ゲージセンサー付きサクシジョンジェットポンプの燃料ラインの間隔を確保するために、当該燃料ラインをケーブルバンドで結束する。

識別：「20CV」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。