


改善箇所説明図



手動式スライドドアにおいて、ドアストップの設計検討が不十分であったため、スライドドアを強く開くと、ドアストップが変形することがある。そのため、そのまま使用を続けると、変形が徐々に大きくなり、最悪の場合、スライドドアがドアストップを越えて引っ掛かり、スライドドアを閉めることができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ドアストップを点検するとともにストッパゴムを対策品に交換する。なお、点検でドアストップに変形が認められた場合は修正する。

識別

改善済車両には、車台番号打刻1桁目の上側に黄色ペイントを塗布する。