

改善箇所説明図



写真は標準ルーフ仕様



フロントバイザー&
ブラックベルトセット

写真はハイルーフ仕様



取り付けステー
(パイプ)

不具合発生箇所
(亀裂が発生)

フロントバイザー裏側

後付け用品として設定したフロントバイザー&ブラックベルトセットの取付ステーにおいて、溶接指示が不適切なため、製品の溶接品質が確保できず、取付ステー(パイプ)と取付ステー(ブラケット)間の溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動や風圧の影響により当該部位が破断するおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、フロントバイザーが取付ステーごと脱落する。

改善の内容

全車両、フロントバイザー&ブラックベルトセットを取り外す。なお、購入時の費用については返金する。

注：□ は、取り外す部品を示す。

識別：当該部品の取り外しで作業完了有無が確認できるため識別マークは不要。