連絡先　　自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL　　０３－５２５３－８１１１　内線４２３５４
アドレス　http://www.mlit.go.jp

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：平成２６年　９月１８日

リコール届出番号	３４３６	リコール開始日	平成２６年　９月１９日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役　　鈴木　修	問い合わせ先：お客様相談室 TEL ０１２０－４０２－２５３	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（エアバッグモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグブラケットの溶接が不適切なため、当該溶接部が剥れるものがある。そのまま使用を続けるとエアバッグブラケットの車体固定部に過大な力が加わり、最悪の場合、車体固定部が破損し、衝突時にエアバッグが正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグブラケットの製造番号を確認し、該当するものは助手席エアバッグモジュールを良品に交換する。また、エアバッグブラケットのサイドブラケットが剥離しているものについては、ステアリングサポートメンバを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	車両製作工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に№3436のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MR31S	「ハスラー」	MR31S-100759～MR31S-100825 平成26年 5月23日～平成26年 6月　5日	67	
			MR31S-221321～MR31S-223582 平成26年 5月23日～平成26年 6月 6日	2,190	
			MR31S-809589～MR31S-810873 平成26年 5月23日～平成26年 6月 9日	1,216	

車　名	型　　式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-MS31S	「フレア　クロスオーバー」	MS31S-202946～MS31S-203135 平成26年 5月23日～平成26年 6月 5日	188	
			MS31S-800860～MS31S-800944 平成26年 5月23日～平成26年 6月 5日	85	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月23日～平成26年6月9日	(計3,746台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。