【改善箇所説明図 ③】



車両全体





C部詳細

不具合の内容

掘削作業装置用ホースの配置が不適切なため、ブレーキ用エアホースと接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車体の振動等によりエアホースが摩耗し、エアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ホースの配置を点検し、不適切なものは組み直す。また、ホースを点検し、摩耗しているものは新品と交換する。



注) ☐ 内は組換え部品を示す。

識別 : 掘削作業装置用ホースの配置にて識別する。