連絡先　自動車 審査 ・ リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111　内線 42361
アドレス　http://www.mlit.go.jp

令和5年9月19日

リコール届出一覧表

リコール届出番号	5375	リコール開始日	令和5年9月20日
届出者の氏名又は名称	東プレ株式会社 代表取締役社長　山本 豊	問合せ先 ：品質管理部 TEL ：0285-56-3652	
不具合の部位（ 部品名 ）	保温(加温)装置（冷凍機配管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷蔵冷凍車の保温(加温)装置において、設計時の確認が不十分だったため、冷凍機配管とキャビン裏面の隙間が不足している。そのため車両の経年変化によるキャブサスペンション等のへたりにより、冷凍機配管とキャビン裏面が繰り返し干渉し、冷却水が漏れ、そのままの状態で使用を続けると、車両側の冷却水量低下の警告メッセージ表示及びブザーが吹鳴する。		
改善措置の内容	全車両の冷凍機配管を点検し、形状を見直したブラケットに交換する。なお、冷却水が漏れている場合には、冷凍機配管も併せて交換を行う。		
不 具 合 件 数	3件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び 自動車特定整備事業者等 に周知させるための措置	・ 使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に弊社ホームページに掲載する。 ・ 自動車特定整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 荷箱の製造銘鈑ステッカーに青色の識別シールを貼り付けする。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
いすゞ	2PG-NPR88AN	「エルフ」	NPR88-7000017～NPR88-7020028 平成30年7月20日～令和4年8月5日	8	
	2PG-NPR88YN		NPR88Y-7000385～NPR88Y-7008989 平成30年6月29日～令和3年9月17日	11	
	2PG-NPS88AN		NPS88-7000081～NPS88-7002201 令和1年8月28日～令和4年12月20日	38	
	2RG-NPR88AN		NPR88-7000140～NPR88-7023951 平成31年1月25日～令和4年12月28日	1548	
	2RG-NPR88YN		NPR88Y-7002394～NPR88Y-7010608 令和1年5月31日～令和4年6月30日	4	
	2RG-NPS88AN		NPS88-7000673～NPS88-7000685 令和2年6月22日～令和2年6月23日	2	
	2SG-NPR88AN		NPR88-7001440～NPR88-7023735 令和1年7月12日～令和4年12月27日	339	
	（ 計7型式 ）	（ 計 1車種 ）	（製作期間の全体の範囲） 平成30年6月29日～令和4年12月28日	（計1，950台）	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。