連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月27日

リコール届出番号	5636	リコール開始日	令和7年3月28日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン	問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397	
不具合の部位(部品名)	かじ取装置 (ステアリングスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動トラックにおいて、ステアリングスイッチ内に書き込まれているソフトウェアが不適切なため、距離計操作側のステアリングスイッチが作動しなくなりメータークラスター内に表示するメニューを選択出来なくなることがある。そのため、運転者がステアリングスイッチを操作して容易に走行距離を確認出来ず、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のステアリングスイッチを装着したステアリングホイールに交換する。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-FEAVK	「ふそう eCANTER」	FEAVK-610008～FEAVK-611202 令和5年3月27日～令和6年5月21日	1,190	
	ZAB-FEB8K		FEB8K-610008～FEB8K-610060 令和5年3月27日～令和6年4月22日	51	
	ZAB-FEBVK		FEBVK-610004～FEBVK-610006 令和5年10月6日～令和5年10月11日	3	
	ZAB-FEC9K		FEC9K-610003～FEC9K-610005 令和5年11月13日～令和6年4月12日	3	
	ZAB-FED9K		FED9K-610002～FED9K-610022 令和5年3月29日～令和6年6月21日	21	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年3月27日～令和6年6月21日	(計1,268台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。