連絡先 物流・自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和7年3月28日

リコール届出番号	外-3924	リコール開始日	令和7年3月28日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (複合充電装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	複合充電装置において、製造工程が不適切なため、ハウジングの冷却水回路付近に空隙があるものがある。そのため、空隙から漏れた冷却液が高電圧回路基板まで浸入することにより短絡し、警告灯が点灯する。最悪の場合、高電圧システムが機能停止し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、複合充電装置 (CCU) を良品に交換する。		
不具合件数	14 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。または、車両に直接インカーコミュニケーションメッセージを送信する。 ・ 自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・ 弊社ホームページに記載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ZAA-42AW44	「BMW i4 eDrive35」	WBY42AW050FP59828 ~ WBY42AW060FP92658 令和5年2月20日 ~ 令和5年4月11日	10	
			WBY42AW090FR00772 ~ WBY42AW000FR09201 令和5年4月21日 ~ 令和5年5月4日	5	
	ZAA-72AW44	「BMW i4 eDrive40」	WBY72AW0X0FP51205 ~ WBY72AW060FP87859 令和5年2月7日 ~ 令和5年3月31日	18	
			WBY72AW0X0FR00860 ~ WBY72AW050FR03665 令和5年4月21日 ~ 令和5年4月26日	6	
	ZAA-32AW89	「BMW i4 M50」	WBY32AW090FP58516 ~ WBY32AW020FP64898 令和5年2月17日 ~ 令和5年2月27日	3	
			WBY32AW040FR03137 ~ WBY32AW030FR03260 令和5年4月26日 ~ 令和5年4月26日	2	
ZAA-52EJ89	「BMW i7 xDrive60」	WBY52EJ020CM91325 ~ WBY52EJ010CM93390 令和5年2月14日 ~ 令和5年2月15日	3		
		WBY52EJ010CN03660 ~ WBY52EJ030CN38832 令和5年3月2日 ~ 令和5年4月25日	16		

	ZAA-22CF89A	「BMW iX xDrive50」	WBY22CF000CN27156 ~ WBY22CF0X0CN30467 令和5年2月10日 ~ 令和5年5月16日	18	
	ZAA-62EF67	「BMW iX1 xDrive30」	WBY62EF0605W51921 ~ WBY62EF0305W87680 令和5年2月17日 ~ 令和5年4月14日	53	
			WBY62EF0805X05963 ~ WBY62EF0305X07541 令和5年5月12日 ~ 令和5年5月15日	2	
	ZAA-42DU44	「BMW iX3 M Sport」	WBY42DU0X0SA22932 ~ WBY42DU0X0SA79373 令和5年3月29日 ~ 令和5年5月22日	13	
			WBY42DU040SB02761 ~ WBY42DU040SB61129 令和5年6月8日 ~ 令和5年7月21日	12	
			WBY42DU0X0SC13945 令和5年7月9日	1	
	7 型式	7 車種	(製作期間の全体の範囲) 令和5年2月7日 ~ 令和5年7月21日	計 162 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。