連絡先 TEL アドレス	物流・自動車局　審査・リコール課リコール監理室 ０３－５２５３－８１１１　内線 ４２３６１ https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年5月12日

リコール届出番号	外－3927	リコール開始日	令和7年5月13日
届出者の氏名又は名称	BYD Auto Japan株式会社 代表取締役社長　東福寺 厚樹 製作国:　中華人民共和国 製作者名: 比亜迪自動車株式会社 問い合わせ先: BYD EV乗用車に関するお問い合わせ先 TEL　0120-807-551		
不具合の部位（部品名）	シートベルトプリテンショナー（配線固定クリップ）		
基準不適合状態にあると認める構造､装置又は性能の状況及びその原因	運転席及び助手席下部に備えられている腰部シートベルトプリテンショナーの配線において、作業指示が不適切なため、誤ったクリップを使用し配線を固定しているものがある。 そのため、走行振動等によりコネクタ部が摩耗し、コネクタ部で接触不良が発生して警告灯が点灯し、最悪の場合、衝突時に腰部シートベルトプリテンショナー装置が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線を新品に交換し、固定クリップを良品に交換する。		
不具合件数	24件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等にて通知する。 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ＢＹＤ	ZAA-ME2EXSF	DOLPHIN	LC0CE4CC0P0413239～ LC0CE4CC2R6027518 令和5年8月24日～令和6年4月14日	400	
ＢＹＤ	ZAA-ME2EXSQ	DOLPHIN	LC0CE4CB0P0384865～ LC0CE4CB6P6002030 令和5年8月24日～令和6年1月13日	313	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年8月24日～令和6年4月14日	(計 713台)	