連絡先：物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03-5253-8111　内線：42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和　8年　11月　4日

リコール届出番号	外-4160	リコール開始日	令 和 8 年 1 1 月 4 日
届出者の氏名又は名称	エルシーアイ株式会社 代表取締役社長　高橋　一穂 （製作国：イギリス 製作者名：ロータスカーズ社 問合せ先：03-5754-0805）		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	7　件	事故の有無	無
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール及び当社WEBサイトにて告知する。 ・自動特定整備事業者：使用者をすべて把握している為、周知の為の処置はしない。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ロータス	-1117-	「エリーゼ S」	SCCLHCRC6EHC10388～ SCCLHCRCXFHC11707 平成25年11月20日～平成27年8月26日	154台	
	-1117-	「エリーゼ SPORT/SPRINT 220」	SCCLJCRC2GHC10153～ SCCLJCRC0MHC10874 平成27年8月18日～令和3年2月10日	457台	
	（計1型式）	（計2車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成25年11月20日～令和3年2月10日	611台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。 上記の範囲は、車台番号の下８桁を基に区分けしています。