連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
ｱﾄﾞﾚｽ : https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年11月12日

リコール届出番号	5901	リコール開始日	令和8年11月13日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長　井上 雅宏		問い合わせ先：お客様コールセンター TEL 0800-500-0182
不具合の部位（部品名）	電気装置（オルタネータプーリ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オルタネータ（発電機）のダンパ機構付プーリにおいて、エンジン始動時の入力トルクに対する設計検討が不十分であったため、内部のスプリングが折損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異音発生や発電不良により警告灯が点灯し、最悪の場合、プーリがロックして低速時にエンストし、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オルタネータのプーリを対策品に交換するとともに、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。		
不具合件数	933件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	5BA-A201S	「ロッキー」	A201S-0000060～A201S-0025133 令和3年11月1日～令和8年9月1日	25,040	1.2ℓエンジン車が対象
トヨタ	5BA-A201A	「ライズ」	A201A-0000051～A201A-0149101 令和3年11月1日～令和8年9月1日	144,114	
スバル	5BA-A201F	「レックス」	A201F-0000053～A201F-0007586 令和4年11月2日～令和8年8月31日	7,529	
	（計3型式）	（計3車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和3年11月1日～令和8年9月1日	（計 176,683 台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。