連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL　：03-5253-8111　内線42361
ｱﾄﾞﾚｽ　：https://www.mlit.go.jp

リコール届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和8年11月11日

リコール届出番号	5899	リコール開始日	令和8年11月11日
届出者の氏名又は名称	株式会社ロジスネクスト 代表取締役社長　　間野　裕一		問い合わせ先：品質統括本部 TEL 075-956-8643
不具合の部位（部品名）	制動灯（ブレーキスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリ式フォークリフトのブレーキスイッチにおいて、スイッチ内部の構成部品の加工が不適切なため、ブレーキペダル操作時にブレーキスイッチが固着し制動灯が点灯したままとなるとともに微弱な回生ブレーキが発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキスイッチを固定するブラケットが変形して制動時のブレーキペダルの操作力が増加し、最悪の場合、ブレーキスイッチの固定位置がずれて制動灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキスイッチを対策品に交換する。また、取付ブラケットが変形している場合は修理し、破損している場合は取付ブラケットを交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。		

車　名	型　式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニチユ	ZAF-215E	「トリンカ」	215E-02227 ～ 215E-02550 令和6年3月 4日 ～ 令和8年2月 24日	36	
	ZAF-216E		216E-03598 ～ 216E-04117 令和6年4月 11日 ～ 令和8年2月 13日	42	
	ZAF-288E		288E-02052 ～ 288E-02322 令和6年5月 16日 ～ 令和8年3月 3日	16	
	（計3型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和6年3月 4日 ～ 令和8年3月 3日	（計94台）	

【注意事項】
・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

備考）
本件は、令和８年６月１０日付け届出番号「５７９８」にてリコール届出を行ったものですが、リコール対策前の部品を搭載して出荷された車両があることが判明したため、追加の届出を行うものです。