改善箇所説明図



不具合内容：

農耕トラクタのブレーキペダルにおいて、組付作業が不適切であったため、右側ブレーキロッド固定用ピンのスナップピンが規定位置まで挿入されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、スナップピンが脱落し、最悪の場合、固定用ピンが外れてブレーキペダルを踏んでも右側ブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善の内容：

全車両、スナップピンの挿入状態を確認し、挿入不足の場合は、規定位置まで挿入する。
なお、スナップピンが脱落している場合は、周辺部品（固定用ピンおよびゴム座金）を適切に取付け、新品のスナップピンを規定位置まで挿入する。

改善後の識別：

右の写真の部位、機種銘板の左下に青色マーキングを実施する。

