連絡先：物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL　：03－5253－8111　内線42361
アドレス：　https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年11月20日

リコール届出番号	外-4252	リコール開始日	令和8年11月20日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役　マッツ・リンドストレーム 生産国：イタリア 製作者名：DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. 問い合わせ先：ドゥカティジャパンお客様相談窓口 電話：0120-030-292		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（O2センサ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	O2センサにおいて、配線の固定方法が不適切なため、走行振動等により当該配線がエキゾーストパイプに接触することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該配線が損傷して導通不良となり、警告灯が点灯するとともに、排出ガス浄化システムが正常に作動せず、排出ガスが保安基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、O2センサ配線の取り回しを調整して適切に固定する。また、当該配線を点検して、損傷がある場合には配線を新品に交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	• 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ドゥカティジャパン㈱のインターネットホームページに掲載する。 • 自動車特定整備事業者：機関紙への掲載を行う。 • 改善実施済車には、フレームヘッド右側に外-4252 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	8BL-1200	ムルティストラーダV2 S	ZDM1200AASB001324～ZDM1200AASB002115 令和7年3月29日～令和7年8月4日	20台	①
	8BL-3000	ストリートファイターV2 ストリートファイターV2 S	ZDM3000AASB000359～ZDM3000AATT000568 令和7年6月16日～令和8年5月10日	142台	②
	計2型式	計3車種	(輸入期間の全体の範囲) 令和7年3月29日～令和8年5月10日	(計162台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。