連絡先　物流・自動車局　審査・リコール課
リコール監理室
TEL　03－5253－8111　　内線 42361
ｱﾄﾞﾚｽ：　https://www.mlit.go.jp

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和８年１１月２５日

リ コ ー ル 届 出 番 号	５９１３	リ コ ー ル 開 始 日	令和８年１１月２６日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長　近 健太	問い合わせ先： トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不十分なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレータ容器が破損するおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全車両、エアバッグアッセンブリを代替品と交換する。		
不 具 合 件 数	０件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	関係会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
ﾄﾖﾀ	QDF-KDY221	「ﾀﾞｲﾅ」 「ﾄﾖｴｰｽ」	KDY221-8006828～KDY221-8007267 平成28年11月30日～平成29年　6月29日	61	
	LDF-KDY231 QDF-KDY231		KDY231-8028025～KDY231-8030671 平成28年11月30日～平成29年　6月30日	538	
	LDF-KDY241V		KDY241-0001408～KDY241-0001427 平成28年12月21日～平成29年　6月26日	6	
	LDF-KDY271		KDY271-0005088～KDY271-0005315 平成28年12月　9日～平成29年　6月30日	29	
	LDF-KDY281		KDY281-0018035～KDY281-0019762 平成28年11月30日～平成29年　7月　3日	494	
	ABF-TRY220		TRY220-0115763～TRY220-0116361 平成28年12月　2日～平成29年　6月29日	80	

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
ﾄﾖﾀ	ABF-TRY230	「ﾀﾞｲﾅ」 「ﾄﾖｴｰｽ」	TRY230-0127490～TRY230-0128886 平成28年12月　1日～平成29年　6月30日	304	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年11月30日～平成29年　7月　3日	(計1,512台)	

(備考)

本届出は、車両生産時に改良品として搭載したタカタ製乾燥剤入りエアバッグインフレータが、関係会社の予測した製品寿命に近づいているためリコール届出をするものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。