連絡先：物流・自動車局　審査・リコール課 リコール監理室
ＴＥＬ：03－5253－8111　内線 42361
アドレス：　https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

令和８年 11 月 26 日

リコール届出番号	外-4260	リコール開始日	令和８年 11 月 27 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 上野 金太郎 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター （フリー ダイヤル）0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	駆動装置（リバース制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リバース制御ユニットにおいて、製造工程が不適切なため、当該ユニットの密閉性が不足して内部に水分が浸入し、電気コンタクトが電蝕することがある。そのため、ユニット内で過熱され、電子回路が熱損傷して機能不良となり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リバース制御ユニットを良品と交換する。		
不具合件数	３件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車の識別：弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	2BL-R187A	「BMW R18 Pure」	WB10L1108M6D22318 ～ WB10L1109M6E45917 令和2年6月22日 ～ 令和3年3月30日	235 台	
		「BMW R18 Classic」	WB10L2105M6D82904 ～ WB10F0208M6E82490 令和2年11月16日 ～ 令和3年7月7日	100 台	
	8BL-R187A	「BMW R18 Pure」	WB10L110XN6F07441 ～ WB10L1100R6K56559 令和3年10月6日 ～ 令和6年7月15日	298 台	
		「BMW R18 Classic」	WB10L2106N6F40443 ～ WB10L2105R6K19173 令和4年1月17日 ～ 令和6年4月30日	217 台	
		「BMW R18 B」	WB10L3107N6E38848 ～ WB10F610XR6J19441 令和3年4月7日 ～ 令和6年7月1日	217 台	
		「BMW R18 Roctane」	WB10N6108R6H54468 ～ WB10N6105R6J57615 令和5年4月25日 ～ 令和6年1月10日	152 台	
		「BMW R18 Transcontinental」	WB10L4104N6E49974 ～ WB10F610XR6J19441 令和3年4月14日 ～ 令和6年7月1日	192 台	
	(2 型式)	(5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年6月22日 ～ 令和6年7月15日	(計1,411 台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
【備考】本件は、令和7年3月3日付け届出番号「外-3944」にて届出を行ったものであるが、継続調査の結果、新たな原因が判明したため、再度届出をするものである。