連絡先 ： 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111　内線 42361
アドレス ： https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年11月26日

リコール届出番号	5910	リコール開始日	令和8年11月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 代表取締役社長　大崎 篤	問い合わせ先：SUBARU お客様センター SUBARUコール 0120-052215	
不具合の部位（部品名）	原動機（ベルトテンショナー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン補機ベルトテンショナーの設計検討が不十分なため、構成部品の強度が不足しており、エンジン始動時のベルトからの入力によりベルトテンショナーが破損することがある。そのため、そのまま使用を続けるとベルトが脱落し、ウォーターポンプが停止して水温警告灯が点灯するとともに、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ベルトテンショナーを対策品に交換する。		
不具合件数	240件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	5AA－SKE	「フォレスター」	SKE－039233 ～ SKE－171395 令和2年6月12日 ～ 令和7年6月2日	67，937	e-BOXER搭載車
	5AA－GUE	「クロストレック」	GUE－002025 ～ GUE－060205 令和5年1月17日 ～ 令和8年9月4日	42，345	
	5AA－GUD		GUD－002010 ～ GUD－032636 令和5年1月17日 ～ 令和8年9月7日	19，558	
	5AA－GUE	「インプレッサ」	GUE－007443 ～ GUE－060474 令和5年4月3日 ～ 令和8年9月21日	8，382	
	5AA－GUD		GUD－003893 ～ GUD－032605 令和5年4月4日 ～ 令和8年9月1日	7，470	
	5AA－GTE		GTE－035008 ～ GTE－068680 令和2年9月14日 ～ 令和5年3月8日	4，260	
	5AA－GTE	「XV」	GTE－025619 ～ GTE－068483 令和2年6月12日 ～ 令和4年12月17日	28，055	
	（計4型式）	（計4車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和2年6月12日 ～ 令和8年9月21日	（計178，007台）	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換用修理部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車　名	型　　式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備　考
スバル	5AA－SKE	「フォレスター」	SKE－002048　～　SKE－039209 平成30年8月28日　～　令和2年6月10日	1，111	e-BOXER搭載車
	5AA－GTE	「XV」	GTE－002036　～　GTE－025705 平成30年9月13日　～　令和2年6月12日	540	
	（計2型式）	（計2車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成30年8月28日　～　令和2年6月12日	（計1，651台）	

交換用修理部品として出荷し、組み付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象部品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備　考
ベルトテンショナー	23769AA090	令和2年6月2日　～　令和8年9月23日	462	
		合計	462個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。