

TCD発行一覧

発行日: 2008年8月25日 から
2008年8月29日 まで

TCD番号 7332A--2008 種類 回転翼機 発行日 08/26 発効日 09/01

準拠AD フランスDGAC 緊急 CN UF-2008-029

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332C、AS332C1、AS332L、AS332L1、SA330F、SA330G及びSA330J型

概要 メイン・ローター・ブレード・デアイシング・システムのクランプのねじの製造組立時の応力に起因する欠陥により、クランプが脱落し、メイン・ローター・ブレード又はテール・ローター・ブレードが損傷する不具合防止

参照SB等 ユーロコプターAS332エマージェンシー・アラート・サービス・ブレティンNo.30.00.66 Revision 1 及びユーロコプターSA330エマージェンシー・アラート・サービス・ブレティンNo.30.20 Revision 1

TCD番号 7342--2008 種類 発動機 発行日 08/27 発効日 09/10

準拠AD EASA AD 2008-0077

適用型式 ツルボメカ式アリエル2B、2B1及び2B1A型発動機を装備した航空機

概要 ハイドロ・メカニカル・ユニットのロー・フューエル・プレッシャー・スイッチの内部部品が脱落して燃料系統に混入することにより、高圧及び低圧ポンプのドライブ・シャフトのシア・ピンが破壊され、飛行中の意図しない発動機停止に至る不具合防止

参照SB等 ツルボメカ・マンドトリー・サービス・ブレティン292 73 2826

TCD番号 7343A--2008 種類 回転翼機 発行日 08/29 発効日 09/03

準拠AD 米国FAA緊急AD 2008-18-52

適用型式 MDヘリコプターズ(マクドネル・ダグラス)式500N型、600N型及びMD900型

概要 ヨー方向の操縦性が失われる不具合防止

参照SB等 MDヘリコプターズ・メンテナンス・マニュアルCSP-HMI-3及び同CSP-900RMM-3並びにMDヘリコプターズ・サービス・ブレティンSB900-109 Revision 1