TCD発行一覧|

発行日: 2009年11月16日 から 2009年11月20日 まで

TCD番号 7529 - -2009 種類 飛行機 発行日 11/16 発効日 11/30

準拠AD 米国FAA AD 2009-13-06

適用 パイパー式PA-23、PA-23-160、PA-23-235、PA-23-250、PA-23-250(Navy UO-1)、PA-型式 E23-250、PA-31、PA-31-300、PA-31-325、PA-31-350、PA-31P、PA-31P、PA-31T1、PA-31T2、PA-31T3、PA-42、PA-42-720及びPA-42-1000型

概要 ノーズ・バッゲージ・ドアに損傷、磨耗若しくは腐食が生じた部品又は適切でない部品が使用 されることにより、飛行中に当該ドアが意図せず開き、機体の操縦性に影響を及ぼす不具合 防止

参照 パイパー・サービス・ブレティンNo. 1194A SB等

TCD番号 7577 - -2009 種類 飛行機 発行日 11/18 発効日 11/19

準拠AD 米国FAA AD 2009-20-02

適用 ボーイング式767-200及び-300系列型 型式

概要 胴体が極度に後ろに傾いた状態にある際に、前方及び中央客室扉に取り付けられた脱出用 スライド及びスライド・ラフトを展開した場合、当該スライド及びスライド・ラフトの傾斜角度が過 大となることにより、脱出が妨げられる不具合防止

参照 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-25A0266 Revision 1及び同Revision 2並びに SB等 ボーイング・サービス・ブレティン767-25A0266 Revision 3

TCD番号 7584 - -2009 種類 回転翼機 発行日 11/18 発効日 12/02

準拠AD EASA AD 2009-0207

適用 ユーロコプター式EC135 P1(CDS)、EC135 P1(CPDS)、EC135 P2(CPDS)、EC135 P2+、EC135 P2式 T1(CDS)、EC135 T1(CPDS)、EC135 T2(CPDS)、EC135 T2+、EC635 P2+、EC635 T1(CPDS) 及びEC635 T2+型

概要 機体の構造部品及びそれらの構成部品に係る耐空性限界項目の改訂の反映

参照 ユーロコプター・ドイツEC135 マスター・サービシング・マニュアル, Chapter 4, Revision 10 SB等

TCD番号 7580 - -2009 種類 飛行機 発行日 11/19 発効日 11/20

準拠AD 米国FAA AD 2009-21-01

適用 ボーイング式737-300及び737-400系列型 型式

概要 胴体後方の左右両側の外板に亀裂が発生することにより、機体構造の健全性の低下に至る 不具合防止

参照 ボーイング・サービス・ブレティン737-53-1168、同Revision 1、同Revision 2及び同Revision 3 SB等 並びにボーイング・サービス・ブレティン737-53-1187、同Revision 1及び同Revision 2

TCD番号 7589 - -2009 種類 飛行機 発行日 11/19 発効日 12/03

準拠AD 米国FAA AD 2009-22-13

適用 ボーイング式767-200、-300、-300F及び-400ER系列型 型式

概要 燃料タンクに取り付けられた電動式のバルブ・アクチュエータを通じて燃料タンク内に流れ込んだ電流が、燃料タンク内の発火源となって、気化した燃料が着火し、燃料タンクの爆発に至る不具合防止

参照 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-28A0090 SB等

作成日: 2009年11月20日 1/2 ページ

TCD発行一覧

発行日: 2009年11月16日 から 2009年11月20日 まで

TCD番号 7591 - -2009 種類 飛行機 発行日 11/19 発効日 11/20

準拠AD EASA AD 2009-0235

適用 エアバス(エアバス・インダストリー)式A318系列型、A319系列型、A320系列型及びA321系列 型式 型

概要 AC BUS 1の電力が喪失し、マルチプル・フライト・デッキ・ディスプレイ・ユニットが正常に機能しなくなることにより、運航乗務員による機体状況認識が不可能となり、機体の操縦性の喪失に至る不具合防止

参照 エアバス・サービス・ブレティンA320-24-1120 Revision 3 SB等

TCD番号 7312 -1-2009 種類 飛行機 発行日 11/20 発効日 11/21

準拠AD 米国FAA AD 2008-10-07R1

概要 燃料タンク内で火花が発生し、気化した燃料へ着火することにより、燃料タンクの爆発に至る 不具合防止

参照 ボーイング747-100/200/300/SPエアワージネス・リミテーションズ・アンド・サーテフィケーショ SB等 ン・メンテナンス・リクワイアメントD6-13747-CMR Revision March 2008

作成日: 2009年11月20日 2/2 ページ