

## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ドライバーアシストコントロールユニット

注：  は、プログラムを書き換える部品を示す。

ドライバーアシストシステムコントロールユニットにおいて、ソフトウェア開発時の検証が不十分だったため、アクティブレーンアシスト作動時に、車線区分線を超える前にステアリング操作の介入が行われた際、インフォテインメントディスプレイに表示される最低警告表示時間が保安基準に適合していない。

### 改善の内容

全車両、ドライバーアシストシステムコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：「90W3」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。