

## 釧路沖を震源とする地震について(第4報:最終報)

- ※ これは速報であり、数値等は今後変わることもある。
- ※ この地震の災害情報はこの報告をもって最終報とします。

### 1. 本省及び地整等の体制について

|             |       |              |             |
|-------------|-------|--------------|-------------|
| 国 土 交 通 本 省 | 1月18日 | 23:09        | 警戒体制        |
|             | 1月19日 | 6:00         | 注意体制        |
|             |       | <u>14:30</u> | <u>体制解除</u> |
| 北 海 道 開 発 局 | 1月18日 | 23:09        | 警戒体制        |
|             | 1月19日 | 02:00        | 注意体制        |
|             |       | <u>14:30</u> | <u>体制解除</u> |
| 北 海 道 運 輸 局 | 1月18日 | 23:09        | 警戒体制        |
|             | 1月19日 | 06:00        | 体制解除        |

### 2. 地震概要

- 発生日時 平成17年1月18日 23時09分頃
- 震源地 釧路沖 (北緯42.8度、東経145.0度)
- 震源の深さ 約50km
- 地震の規模 マグニチュード6.4
- 各地の震度 (震度5弱以上)
  - 震度5強 厚岸町尾幌
  - 震度5弱 別海町常盤
- この地震による津波の心配はありません

### 3. 政府の対応

- 18日23:17 官邸連絡室設置
- 19日 7:00 官邸連絡室閉鎖

### 4. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 所管施設等について点検中

### 5. 人的被害(消防庁:19日1:15現在)

- ・負傷者1名(軽傷1名)

## 6. 所管施設等の状況

### ○道路(19日2:00現在)

- ・1次点検の結果、異常なし

### ○河川(19日14:00現在)

- ・直轄河川、補助河川ともに一次点検、二次点検終了し、対象河川すべて被害なし

### ○砂防(19日17:00現在)

- ・土砂災害報告なし。砂防事業等の全施設において被害報告なし。

### ○海岸(19日13:50現在)

- ・直轄海岸については点検該当箇所なし
- ・補助海岸については点検の結果、異常なし

### ○港湾(19日12:00現在)

- ・釧路港、霧多布港、十勝港 詳細点検の結果、異常なし

### ○高速バスの運行状況(19日17:00現在)

- ・運休、遅延及び被害情報等なし。現在、平常運行。

### ○航空(19日17:00現在)

#### 1) 空港基本施設・航空保安施設の被害状況

釧路空港及び周辺空港における空港基本施設、航空保安施設の被害無し

#### 2) 定期旅客便の運休状況

無し

### ○鉄道(19日8:10現在)

- ・根室線、釧網線で線路点検した結果、異常はなく、19日始発から正常運行。

|  |
|--|
| 問合先: 河川局防災課災害対策室 水落<br>代表: 5253-8111 内線35-822<br>直通: 5253-8461 |
|--|