

改善箇所説明図 ②



運転者席の座席ベルトの非装着時警報装置において、計器盤の警報音量設定プログラムが不適切なため、スピーカが損傷し、警報音が発生しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、警報音量設定プログラムを対策したものに更新する。また、警報音が発生しない場合は計器盤を交換する。

[改善後の識別]

右リヤドアラッチ取付けボルトに白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。