


改善箇所説明図



基準不適合の発生箇所

車体外後写鏡調整用スイッチに多量の雨滴等が浸入した場合に、当該スイッチ内の電気基盤が短絡し、最悪の場合、当該スイッチ及び周辺部品が発熱により溶損するおそれがある。

改善の内容

全車両、スイッチを対策品と交換し、配線接続部に溶損が見られる場合は配線を交換する。

注: は改善部品を示す。

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。