


東京RDPについて


資料1



航空路レーダー情報処理システム(RDP)構成概略図

東京RDPハード障害について

資料2



概要

基板A故障発生

基板切り替えが行われ、予備基板Dへ正常に切り替わった。

FEP/Sは基板Aの障害を一時的なものとして判断し、基板Aを再度組み込み、初期化処理を実施。

の初期化処理を複数回実施し、処理に時間を要したため、CPUに応答することができず。

CPUはFEP/Sがダウンしたものと認識した。