

TCD発行一覧

発行日: 2009年10月26日 から
2009年10月30日 まで

TCD番号 7547A--2009 種類 滑空機 発行日 10/27 発効日 11/01

準拠AD EASA緊急AD 2009-0225-E

適用型式 ディー・ジー式DG-500MB及びDG-800B型動力滑空機

概要 不適切な製造工程により、発動機のスターター・リング・ギアに亀裂が発生する不具合防止

参照SB等 ディー・ジー・フルークツォイクバウ・テクニカル・ノートNo.800/36 Revision 1及び同No.843/30 Revision 1

TCD番号 7545 --2009 種類 回転翼機 発行日 10/28 発効日 11/11

準拠AD EASA AD 2009-0162

適用型式 ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS332 C、AS332 C1、AS332 L及びAS332 L1型

概要 ライフ・ラフト展開制御システムのハーネスに漏電が生じることにより、ライフ・ラフト展開シリンダのフランジブル・ディスクが損傷してシリンダ内の圧力が低下し、非常着水時にライフ・ラフトが正常に展開しない不具合防止

参照SB等 ユーロコプター・アラート・サービス・ブレティンAS332 No. 25.02.11

TCD番号 7573 --2009 種類 飛行機 発行日 10/28 発効日 10/29

準拠AD 米国FAA AD 2009-19-02

適用型式 ボーイング式737-600、-700、-700C、-800、-900及び-900ER系列型

概要 方向舵フィール・アンド・センタリング・ユニットの内部スプリングが破損することにより、方向舵ペダルの反力が低下し、安全な飛行及び着陸が妨げられる不具合防止

参照SB等 ボーイング・アラート・サービス・ブレティン737-27A1287

TCD番号 7586 --2009 種類 回転翼機 発行日 10/29 発効日 11/03

準拠AD EASA緊急AD 2009-0232-E

適用型式 アグスタ式A109S及びA109E型

概要 不適切な製造過程により、飛行中にテール・ローター・アジャスタブル・ロッド・アセンブリが破損し、機体の操縦性の喪失に至る不具合防止

参照SB等 アグスタ・アラート・ボレティノ・テクニコ109S-33及び同109EP-103