


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

後部側面外開き式ガラスにおいて、ガラスを車体へ固定するブラケットの防錆剤の塗布が不適切なため、接着が不十分なものがある。そのため、走行中の振動等により、車体からガラスが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右後部側面外開き式ガラスを良品と交換する。

識別： 後部外開き式ガラス用モータ・カバーに黄色ペイントを塗布する。