


改善箇所説明図



燃料フィルターホースにおいて、燃料タンクと固定しているクランプの締付けが不適切なため、当該ホースに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースの亀裂が進行して燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースを新品と交換し、クランプを適切に締付ける。

注： は交換部品を示す。

識別：ID プレートに緑色のシールを貼付する。