


改善箇所説明図



HSA制御ユニット



不具合発生箇所

坂道発進補助装置（HSA：ヒル・スタート・エイド）の制御ユニットにおいて、不適切な電解コンデンサを装着したため、当該ユニットの電子基板に過大な電流が流れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電子基板が損傷してHSAが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、HSA制御ユニットを良品に交換する。

識別：助手席側ドアの内側に識別シール（緑色）を貼付する。

注：□ は、措置する部品を示す。