

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 5月16日

リコール届出番号	2935	リコール開始日	平成24年 5月17日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	かじとり装置（VGRS制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ギヤ比可変ステアリングシステム（VGRS）において、制御プログラムが不適切なため、ハンドルを切った状態で駐車直後に再始動するとハンドル中立位置がずれて、前照灯の照射位置が左右方向にずれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コンピュータのプログラムを修正する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2935のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
レクサス	DBA-GRL10	GS350	GRL10-6000017～GRL10-6001096 平成23年12月12日～平成24年 2月22日	375	2WD車のVGRS装着車
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年12月12日～平成24年 2月22日	(計375台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。