

改善箇所説明図



①～⑥：不具合発生箇所

後付け部品のステーベースにおいて、当該ステーベースの車体固定部分とステアの溶接が不適切なため、当該溶接部分の強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶接部分に亀裂が入り、ステアとともにトップケースが脱落するおそれがある。

【不具合製品】



【対策製品】



自主改善内容：対象となるステーベース全てを対策品と交換する。

識別：対策製品の本体部Aに白色のペイントを塗布する。

注： は自主改善により交換する部品を示す。