

## 改善箇所説明図



注：  は取付け位置を確認  
及び、変更する部品  
を示す。

### 基準不適合発生箇所

地上デジタル TV アンテナ

### 不具合の内容

ディーラーオプションとして販売した地上デジタル TV チューナーキット（該当する部品番号 SI70B201）の地上デジタル TV アンテナを取付けしている車両において、当該アンテナが運転者席および助手席の側面ガラスに取付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。

### 改善措置の内容

全車両、取付け状態を確認し、保安基準不適合の場合は、当該アンテナを取外し、後部左右のクォーターガラスに新品を取付ける。

### 識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 1923 のステッカーを貼付する。