


改善箇所説明図③



改善の内容

全車両、当該ブラケットを点検し：①異常がない場合は対策ブラケットを追加する。②損傷している場合には車体部品 (インストルメントパネルラインホースメント) を対策品と交換する。

識別：改善済み車両には車台番号打刻の左上部に黄色ペイントを塗布する。