


改善箇所説明図



不具合状況

セントラルエレクトロニックモジュールのソフトウェアが不適切なため、左尾灯への電源が供給されず、左尾灯が点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、対策されたソフトウェアに更新する。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外—2026のステッカーと貼付する。

注： は不具合箇所を示す。