


## 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エアバッグコントロールユニット

エアバッグコントロールユニットにおいて、加速度センサ IC が製造不良のため、エアバッグが作動不良となるものがある。そのため、警告灯が点灯し、衝突時にエアバッグが展開しない場合や、走行中などに誤展開するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットの製造番号を確認し、該当する車両はエアバッグコントロールユニットを良品と交換する。

識別：ID プレートに黒色のシールを貼付する。

注：  は、交換する部品を示す。