

改善箇所説明図



樹脂製カバー(交換部品)



改善後の写真

不具合の内容

番号灯において、樹脂製カバーの材質が不適切なため、長時間使用を続けるとバルブの熱によって当該カバーが溶損し、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、対策品の番号灯に交換する。

識別

対策品のバルブソケットは白色である。

交換済みの目印としてステッカーを車両本体フレームナンバー横に貼付する。