

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線 42354	
アドレス	: http://www.mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 26 年 12 月 11 日

リコール届出番号	3489	リコール開始日	平成 26 年 12 月 11 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎		
	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター (膨張装置) において、他社製車両解体作業時にインフレーター容器の破損が発生したとの情報を取引先より入手した。このため、原因は判明していないが、同年式で同タイプのインフレーターはエアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、エアバッグモジュール、もしくはインフレーターを良品に交換する。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、助手席用エアバッグモジュール、もしくはインフレーターを良品と交換、回収して不具合原因調査を実施する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3489 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	UA-CS2A	「ランサー」	CS2A-0600201～CS2A-0600208 平成 15 年 12 月 2 日～平成 15 年 12 月 25 日	7 台	
	UB-CS2V		CS2V-0100201～CS2V-0100507 平成 15 年 12 月 2 日～平成 15 年 12 月 25 日	274 台	
	LA-CS5A		CS5A-0700201 平成 15 年 12 月 2 日	1 台	
	UA-CS5AR		CS5A-0800201～CS5A-0800221 平成 15 年 12 月 4 日～平成 15 年 12 月 25 日	21 台	教習車
	LA-CS5W		CS5W-0700201 平成 15 年 12 月 2 日	1 台	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 12 月 2 日～平成 15 年 12 月 25 日	(計 304 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。