


# 改善箇所説明図



## 不具合箇所

### ボディコントロールモジュール



① ボディコントロールモジュール



正しいプログラムにより、方向指示器が不点灯時に高速点滅するインジケータランプ

## 基準不具合発生個所

ボディコントロールモジュールのプログラムが不適切なため、前面方向指示器の不点灯が発生した場合に、運転者に不点灯を知らせる機能（インジケータランプの点滅回数増加）が作動しないおそれがある。

## 改善内容

ボディコントロールモジュールを適切なプログラムに設定する。

注：  は措置する部品を示す

## 識別

フレームネック部分に外-2136 のステッカーを貼付する。