

# 改善箇所説明図



R1200GS:右側スイッチ

①右 操作スイッチ

注：  は交換対象部品を示す

## 基準不適合発生箇所

ハンドル右側のエンジンの操作スイッチにおいて、スイッチ内の切替部の設計が不適切なため、スイッチの動きが悪いものがある。そのため、最悪の場合、スイッチが動かず、エンジンを始動出来ないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ハンドル右側のエンジンの操作スイッチを対策品と交換する。

## 識別マーク(白点)

診断カプラーのボディ側コネクター蓋上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

