

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月14日

リコール届出番号	外-2173	リコール開始日	平成27年5月15日	
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 製作国：タイランド 副社長 村井 治仁 製作者名：HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席側SRSエアバッグのインフレーター（膨張装置）において、市場から回収したのから、異常展開に繋がるおそれがあるインフレーター容器内圧の異常出力が認められた。このため、原因は判明していないが、一定の期間までに製造した同タイプのインフレーターについて、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。			
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、運転者席側SRSエアバッグインフレーターを年式の古いものから新品と順次交換、回収して不具合原因調査を実施する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2173のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD6	「フィットアリア」	GD6-1101384～GD6-1101863 平成16年9月17日～平成17年3月7日	478	
			GD6-1200001～GD6-1200960 平成17年3月10日～平成17年9月9日	945	
	DBA-GD7		GD7-1100271～GD7-1100420 平成16年10月27日～平成17年3月8日	146	
			GD7-1200001～GD7-1200179 平成17年3月26日～平成17年9月29日	174	
	DBA-GD8		GD8-1102072～GD8-1103036 平成16年9月21日～平成17年4月27日	920	
			GD8-1200001～GD8-1201560 平成17年3月24日～平成17年9月9日	1,514	
			GD8-1300020～GD8-1304219 平成17年10月12日～平成18年9月9日	4,135	
			GD8-1400001～GD8-1401033 平成18年11月10日～平成18年12月9日	799	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GD9	「フィット アリア」	GD9-1100543～GD9-1101142 平成16年10月15日～平成17年6月1日	580	
			GD9-1200001～GD9-1200390 平成17年3月29日～平成17年9月17日	381	
			GD9-1300008～GD9-1301147 平成17年10月12日～平成18年9月9日	1,124	
			GD9-1400001～GD9-1400270 平成18年11月10日～平成18年12月6日	260	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年9月17日～平成18年12月9日	(計11,456台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。