

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www. mlit. go. jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年5月22日

リコール届出番号	3578	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、部品メーカーで市場回収品を調査した結果、インフレーター容器に気密不良のものがあることを確認した。このため、原因は判明していないが、エアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがあるため、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを新品に交換するとともに、交換部品については全数回収して原因調査を実施する。なお、交換用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できるまでの暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	部品メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3578のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	LA-GD2	「インプレッサ」	GD2-003187 ~ GD2-011620 平成16年 1月 6日~平成19年 4月23日	7,091	
	LA-GD3		GD3-002588 ~ GD3-007693 平成16年 1月 6日~平成19年 4月23日	3,862	
	TA-GDA		GDA-014011 ~ GDA-021585 平成16年 1月 6日~平成19年 4月23日	5,933	
	GH-GDB		GDB-025331 ~ GDB-042654 平成16年 1月 6日~平成19年 4月23日	14,438	
	DBA-GDC		GDC-002001 ~ GDC-002370 平成18年 6月 6日~平成19年 4月23日	368	
	DBA-GDD		GDD-002001 ~ GDD-002239 平成18年 6月 8日~平成19年 4月19日	234	
	LA-GG2		GG2-047517 ~ GG2-089938 平成16年 1月 6日~平成19年 4月24日	34,726	
	LA-GG3 TA-GG3		GG3-028781 ~ GG3-052656 平成16年 1月 6日~平成19年 4月23日	17,942	
	TA-GG9		GG9-010059 ~ GG9-010207 平成16年 1月 7日~平成16年 4月27日	145	

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
スバル	TA-GGA	「インプレッサ」	GGA-010716 ~ GGA-015102 平成16年 1月 6日～平成19年 4月20日	2, 821	
	DBA-GGC		GGC-002001 ~ GGC-004339 平成18年 6月 3日～平成19年 4月23日	2, 317	
	DBA-GGD		GGD-002001 ~ GGD-003287 平成18年 6月 3日～平成19年 4月23日	1, 274	
	(計13型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年 1月 6日～平成19年 4月24日	(計91, 151台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。