


## 改善箇所説明図



注：  は、交換作業を行う部品を示す

かじ取り装置において、ステアリングギヤボックスを車体に固定するボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが折損し異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ステアリングギヤボックスが車体から外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ボルトを良品に交換する。