

改善箇所説明図



●不具合の内容

乗用車用タイヤにおいて、製造工程が不適切なため、トレッドゴムの強度が不足しているものがある。そのため、トレッドに膨れが生ずることで振動、異音が生じ、そのまま使用を続けると、最悪の場合トレッドの一部が剥がれるおそれがある。

●改善の内容

タイヤサイド刻印を確認し、対象タイヤの場合には良品と交換する。

●識別

- ・以下、ブランド名、サイズ表示、ロードインデックス/速度記号 (SS/LI)、パターン名、製造番号で識別。

ブランド名： FIRESTONE (タイヤサイド両面に刻印)
サイズ、SS/LI： 175/70R14 84S (タイヤサイド両面に刻印)
パターン名： FR10 (タイヤサイド両面に刻印)
製造番号： A8HRJBA3114 (タイヤサイド片面に刻印)

製造番号：タイヤ表側側面部に刻印

